

修理対象機種一覧

- (1) 一部の機種で部品調達が困難となり、修理出来ない場合があります。
- (2) この一覧は、弊社（近畿電機）が製造メーカーより修理移管を受けた商品の対象可能機種一覧です。（記載していない商品及び保証期間内はメーカー修理となります）
- (3) リスト以外の機種の修理 可・否や、不明な点があれば弊社受付担当(0725-41-2470)へお気軽にお申し付けください。

機器名		備考	機器名		備考
MBS-TELはLCD部品が在庫なしとなりましたので LCD（表示部）の修理は不可です			GX-<24>RASTEL-<2><K>	○	
			GX-<24>IPFSTEL-<><>	○	注3
			GX-<24>IPFBTEL-<><>	○	
RX2-TEL (MBS)			GX-<24>BTEL-<><>	○	-
MBS-6LTEL-<>	△	注3	GX-<24>APFSTEL-<1><>	○	注3
MBS-6LSTEL-<>	△		GX-<24>APFBTEL-<><W>	○	
MBS-6LPFTEL-<>	△		GX-<36>STEL-<><>	○	
MBS-6LPFSTEL-<>	△		GX-<36>IPFBTEL-<><>	○	
MBS-6LIPFTEL-<>	△		GX-<36>BTEL-<><>	○	-
MBS-12LTEL-<>	△		GX-<36>APFBTEL-<2><W>	○	注3
MBS-12LSTEL-<>	△		NX-TEL		
MBS-12LPFTEL-<>	△		NX-<18>STEL-<1><>	○	-
MBS-12LPFSTEL-<>	△		NX-<18>IPFSTEL-<1><>	○	-
MBS-12LIPFTEL-<>	△		NX-<18>IPFBTEL-<1><W>	○	-
MBS-12LIPFSTEL-<>	△		NX-<18>BTEL-<1><W>	○	-
MBS-24LTEL-<>	△		NX-<18>BTEL-<1><K>	○	-
MBS-24LSTE-L<>	△		NX-<18>APFSTEL-<1><W>	○	-
MBS-24LPFTEL-<>	△		NX-<18>APFSTEL-<1><K>	○	-
MBS-24LPFTEL<>	△		NX-<18>APFBTEL-<1><W>	○	-
MBS-24LPFSTEL-<>	△		NX-<24>STEL-<1><>	○	-
MBS-24LIPFTEL-<>	△		NX-<24>RECSTEL-<1><W>	○	-
MBS-24LIPFSTEL-<>	△		NX-<24>RECBTEL-<1><W>	○	-
GX-TEL			NX-<24>IPFSTEL-<1><>	○	-
GX-<18>STEL-<><>	○	-	NX-<24>WPSTEL-<1><W>	○	-
GX-<18>IPFSTEL-<><>	○	注3	NX-<24>IPFBTEL-<1><W>	○	-
GX-<18>IPFBTEL-<><>	○		NX-<24>BTEL-<1><W>	○	-
GX-<18>BTEL-<><>	○	-	NX-<24>APFSTEL-<1><>	○	-
GX-<18>APFSTEL-<><>	○	注3	NX-<36>STEL-<1><W>	○	-
GX-<18>APFBTEL-<><>	○		NX-<36>IPFSTEL-<1><W>	○	-
GX-<24>STEL-<><>	○		NX-<36>BTEL-<1><W>	○	-
GX-<24>RECSTEL-<><>	○		NX-<36>APFSTEL-<1><W>	○	-
GX-<24>RECBTEL-<><>	○		NX-REJU-<1>	○	注4

・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。

・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：筐体破損は修理不能となります

注3：在庫部品限り（少数）です

注4：互換品での対応となる場合がございます

お問い合わせ、ご相談の連絡先

TEL：0725-41-2470

機器名		備考	機器名		備考
NX2-TEL			BX2-TEL		
NX2-<18>STEL-<1><>>	○	-	BX2-ARM-<1><>>	○	-
NX2-<18>IPFBTEL-<1><W>	○	-	BX2-IRM-<1><>>	○	-
NX2-<18>BTEL-<1><W>	○	-	BX2-STEL-<1><>>	○	-
NX2-<18>APFSTEL-<1><>>	○	-	BX2-ARPTTEL-<1><>>	○	-
NX2-<18>APFBTEL-<1><W>	○	-	BX2-IRPTTEL-<1><>>	○	-
NX2-<24>STEL-<1><>>	○	-	B1-TEL		
NX2-<24>RECSTEL-<1><W>	○	-	B1-ARM-<1><>>	○	-
NX2-<24>RECBTEL-<1><W>	○	-	A1-<18>STEL-<B1><>>	○	-
NX2-<24>IPFSTEL-<1><>>	○	-	A1-<24>APFSTEL-<B1><>>	○	-
NX2-<24>IPFBTEL-<1><W>	○	-	A1-<24>IPFSTEL-<B1><>>	○	-
NX2-<24>BTEL-<1><>>	○	-	A1-<18>RECSTEL-<B1><>>	○	-
NX2-<24>APFSTEL-<1><>>	○	-	単体アダプタ		
NX2-<36>STEL-<1><W>	○	-	ABS-BSLAP<1>	○	-
NX2-<36>BTEL-<1><W>	○	-	ABS-SSLAP<1>	○	-
NX2-<36>APFSTEL-<1><W>	○	-	NX-BSLAP<1>	○	-
A1-TEL			NX-SSLAP<1>	○	-
A1-<18>STEL-<><>>	○	-	A1-SSLAP-<1>	○	-
A1-<18>IPTTEL-<1><>>	○	-	ISDNアダプタ		
A1-<24>STEL-<><>>	○	-	INS×イトV30SLIM<>>	○	-
A1-<24>IPTTEL-<1><>>	○	-	V30 S/T	○	-
A1-<24>APFSTEL-<><>>	○	-	単体/ドアホン/その他		
A1-<24>IPFSTEL-<><>>	○	-	HWD-TEL ハワイ優V	○	-
A1-<24>WPSTEL-<1><W>	○	-	加ハホンS3TEL<>>	○	-
A1-<36>STEL-<><>>	○	-	SL8-TEL	○	-
A1-<36>IPTTEL-<1><>>	○	-	SL10-BOX	○	-
A1-REJU-<1>	○	-	SL11-BOX	○	-
AX-TEL			U-ドアホンボックス	○	-
AX-BTEL<1><>>	○	-	C-CDH2-<1><>>	○	-
AX-ARPBTEL<1><>>	△	注1	E-VX-DHA	○	-
			AT-D770	○	-
			AT-D39S	○	-

・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。

・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：筐体破損は修理不能となります

注3：在庫部品限り（少数）です

注4：互換品での対応となる場合がございます

お問い合わせ、ご相談の連絡先

TEL：0725-41-2470

機器名		備考	機器名		備考	
GX-主装置			NXL-10SU-<>	○	注4	
GXSM-1IDSICOU-<1>	○	注4	NXL-20SU-<>	○	-	
GXSM-2ACOU-<1>	○		NXL-24HSDMSU-<1>	○	-	
GXSM-SLU-<1>	○		NXL-2IDSICOB/EU-<2>	○	注4	
GXSM-SU-<1>	○		NXL-2IDSICOBSU-<1>	○	-	
GXL-10SU-<1>	○		NXL-4BU-<1>	○	注4	
GXL-20SU-<1>	○		NXL-4BU-<2>	○	-	
GXL-4BU-<1>	○		NXL-4LDU-<1>	○	-	
GXL-8ACOU-<1>	○		NXL-8ACOSU-<1>	○	-	
GXL-8ACOU-<1>	○		NXL-8ACOU-<1>	○	-	
GXL-8ACOSU-<1>	○		NXL-8SLU-<1>	○	-	
GXL-DTU-<1>	○		NXL-BU-<1>	○	-	
GXL-STU-<2>	○		NXL-DTU-<1>	○	-	
NX/NX2/N1-主装置				NXL-HDSS-<1>	○	-
NXM-ME-<1>	○		-	NXLP-24VCSU-<1>	○	-
NXS-ME-<1>	○	-	NXLP-MECF-<1>	○	-	
NX2M-ME-<1>	○	-	NXLP-VCU-<1>	○	-	
NX2S-ME-<1>	○	-	NXL-SRLCON-<2>	○	-	
N1S-ME-<1>	○	-	NXL-STU-<>	○	-	
N1M-ME-<1>	○	-	A1-主装置			
NXSM-1IDSICOU-<1>	○	-	A1-MES-<1>	○	-	
NXSM-2ACOU-<1>	○	-	A1-<8>POLHUB-<1>	○	-	
NXSM-2IDSICOU-<1>	○	-	A1-<16>POLHUB-<1>	○	-	
NXSM-4ACOU-<>	○	注4	A1-10SU-<1>	○	-	
NXSM-BU-<>	○	注4	A1-1ICOGW-<1>	○	-	
NXSM-DSYU-<1>	○	-	A1-2ACOGW-<1>	○	-	
NXSM-IPEECSU-<1>	○	-	A1-8VMGW-<1>	○	-	
NXSM-MMSU-<1>	○	-	A1-BRGW-<1>	○	-	
NXSM-POWU-<1>	○	-	A1-PSDGW-<1>	○	-	
NXSM-PSDU-<1>	○	-	A1-SPOWU-MAIN2 [451]	○	-	
NXSM-SLU-<1>	○	-	A1-VADP-<1>	○	-	
NXSM-SU-<>	○	注4				

・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。

・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：筐体破損は修理不能となります

注3：在庫部品限り（少数）です

注4：互換品での対応となる場合がございます

お問い合わせ、ご相談の連絡先

TEL：0725-41-2470

機器名		備考	機器名		備考
ZX-主装置			ZXL-HDSS-<1>	○	-
ZXM-ME-<1>	○	-	ZXLP-24VCSU-<1>	○	-
ZXS-ME-<1>	○	-	ZXLP-MECF-<1>	○	-
ZXL-ME-<1>	○	-	ZXLP-VCU-<1>	○	-
ZXH-ME-<1>	○	-	ZXL-SRLCON-<2>	○	-
ZXH-IME-<1>	○	-	ZXL-STU-<>	○	-
ZXH-AME-<1>	○	-			
ZXSM-1IDSICOU-<1>	○	-			
ZXSM-2ACOU-<1>	○	-			
ZXSM-2IDSICOU-<1>	○	-			
ZXSM-4ACOU-<>	○	-			
ZXSM-BU-<>	○	-			
ZXSM-DSYU-<1>	○	-			
ZXSM-IPEECSU-<1>	○	-			
ZXSM-MMSU-<1>	○	-			
ZXSM-POWU-<1>	○	-			
ZXSM-PSDU-<1>	○	-			
ZXSM-SLU-<1>	○	-			
ZXSM-SU-<>	○	-			
ZXL-10SU-<>	○	-			
ZXL-20SU-<>	○	-			
ZXL-24HSDMSU-<1>	○	-			
ZXL-2IDSICOB/EU-<2>	○	-			
ZXL-2IDSICOBSU-<1>	○	-			
ZXL-4BU-<1>	○	-			
ZXL-4BU-<2>	○	-			
ZXL-4LDU-<1>	○	-			
ZXL-8ACOSU-<1>	○	-			
ZXL-8ACOU-<1>	○	-			
ZXL-8SLU-<1>	○	-			
ZXL-BU-<1>	○	-			
ZXL-DTU-<1>	○	-			

・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。

・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：筐体破損は修理不能となります

注3：在庫部品限り（少数）です

注4：互換品での対応となる場合がございます

お問合せ、ご相談の連絡先

TEL：0725-41-2470

機器名		備考	機器名		備考
BX/BX2-主装置			ビジネスFAX		
BX-MEPOWU-<1>	○	-	FAX L-300	△	注3
BX-ACOU-<1>	×	注4	FAX L-310	○	-
BX-ICOU-<1>	×	注4	FAX T-350	△	注3
BX-RSU-<1>	○	注4	FAX T-360	○	-
BX-DHCU-<1>	×	注4	OFISTAR S3100	○	-
BX2-ME-<1>	○	-	OFISTAR-P300C	○	-
BX2-AME-<1>	○	-	ホームFAX		
BX2-IME-<1>	○	-	FAX P-755LC	×	-
BX2-ACOU-<1>	○	-	FAX P-756LC	×	-
BX2-ICOU-<1>	○	-	FAX P-757LD	×	-
BX2-BRU-<1>	○	-	FAX P-757LDⅡ	×	-
BX2-DHCU-<1>	○	-	FAX P-757LDⅢ	×	-
B1-主装置			FAX P-266PD	○	-
B1-AME-<2>	○	-	FAX P-267PD	○	-
B1-IME-<2>	○	-	FAX P-720PD	○	-
			FAX P-722PD	○	-
ホームコードレス			FAX P-723PD	○	-
DCP-5300	○	-	FAX P-724PD	○	-
DCP-5400P	○	-	FAX P-266SD	○	-
DCP-5500P	○	-	FAX P-267SD	○	-
DCP-5600P	○	-	FAX P-268SD	○	-
DCP-5700P	○	-	FAX P-721ND	△	-
DCP-5800P	○	-	2.4GデジタルコードレスTEL<P5>	○	-
DCP-5900P	○	-	2.4GデジタルコードレスTEL<P6><S>	○	-
2.4GDCLTEL<P4>	○	-	2.4GデジタルコードレスTEL<S3>	○	-
2.4GデジタルコードレスTEL<P6>	○	-			
2.4GデジタルコードレスTEL<P7>	○	-			
1.9GデジタルコードレスTEL<P1>	○	-			
1.9Gホームコードレス子機「P2」	○	-			
1.9Gホームコードレス子機「P3」	○	-			
充電器	○	-			

・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。

・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：筐体破損は修理不能となります

注3：在庫部品限り（少数）です

注4：互換品での対応となる場合がございます

お問い合わせ、ご相談の連絡先

TEL：0725-41-2470

修理対象機種一覧の制・改訂履歴

改定NO.	制改訂日	制改定の内容
H28-1	2015/12/18	制定
H28-2	2016/2/8	修理対応機種一覧 NO.4の機種を追加 ・GX-24CCLSTEL<2><3>・GX-24CCLBTEL<2><3>
H28-3	2016/11/1	内容変更
H29-1	2017/5/1	内容変更（修理不可）
		・GX-<24>APFS<2>・PてれほんC・FX主装置系・RX2-2SLU-<1> ・カラーカメラアホンP2・カラーカメラアホンモニターP2・フルワイヤレス
H30-1	2018/2/13	内容変更（修理不可）
		・RX2シリーズ（主装置）・AX主装置内蔵型電話機（RMTEL） ・GXS-BME・ルティ103・2.4GHzワイヤレス<P1> ・GX-<24>CCL<2>/<3>
		修理対応機種一覧 機種を追加（αA1シリーズ・αB1シリーズ）
H30-2	2019/1/25	内容変更（修理不可）・DCP-5100/W・2.4GHzワイヤレス<P2>
		・MBSシリーズの表示部（LCD）・BX-ARPTTEL　・BX-IRPTTELが修理不可
		修理対応機種一覧 機種を追加・DCP-5800/W・P-723PD/W ・フルワイヤレス3・ルティ優V
R1-1	2020/2/14	修理対応機種一覧 機種を追加・αN1シリーズ　・C-CDH2-<1><> ・C-TVADP・E-VX-DHA　・SL11-BOX<セット>
		内容変更（修理対応）・αGXシリーズ電話機の部品在庫数減に伴う修理対応の変更 ・AXシリーズ電話機の部品在庫数減に伴う修理対応の変更
		・αGXシリーズ主装置　PKG等・GXL-DME-<1>・GXL-MBU-<1> ・GXL-MBSU-<1>の修理不可
		・BX-ARM-<1><>・BX-IRM-<1><>・BX-STEL-<1><>が修理不可
		・ホーム/FAXワイヤレス・2.4GHzワイヤレス<S1>・2.4GHzワイヤレス<P3> ・デジタルワイヤレスTEL<S4>が修理不可
		・カラーカメラアホン・カラーカメラアホン-P2・カラーカメラアホンモニター-P2が修理不可

