

修理対象機種一覧

- (1) 一部の機種で部品調達が困難となり、修理出来ない場合があります。
- (2) この一覧は、弊社（近畿電機）が製造メーカーより修理移管を受けた商品の対象可能機種一覧です。（記載していない商品及び保証期間内はメーカー修理となります）
- (3) リスト以外の機種の修理 可・否や、不明な点があれば弊社受付担当（0725-41-2470）へお気軽にお申し付けください。

機器名		備考	機器名		備考
MBS-TELはLCD部品が在庫なしとなりましたので LCD（表示部）の修理は不可です			GX-<24>RASTEL-<2>	○	注2
			GX-<24>IPFSTEL-<>	○	
			GX-<24>IPFBTEL-<>	○	
			GX-<24>BTEL-<>	○	
RX2-TEL (MBS)			NX-TEL		
MBS-6LTEL-<>	△	注2	GX-<24>APFSTEL-<1>	○	注2
MBS-6LSTEL-<>	△		GX-<24>APFBTEL-<>	○	
MBS-6LPFTEL-<>	△		GX-<36>STEL-<>	○	
MBS-6LPFSTEL-<>	△		GX-<36>IPFBTEL-<>	○	
MBS-6LIPFTEL-<>	△		GX-<36>BTEL-<>	○	
MBS-12LTEL-<>	△		GX-<36>APFBTEL-<2>	○	
MBS-12LSTEL-<>	△		NX-TEL		
MBS-12LPFTEL-<>	△		NX-<18>STEL-<1>	○	-
MBS-12LPFSTEL-<>	△		NX-<18>IPFSTEL-<1>	○	注2
MBS-12LIPFTEL-<>	△		NX-<18>IPFBTEL-<1>	○	注2
MBS-12LIPFSTEL-<>	△		NX-<18>BTEL-<1>	○	-
MBS-24LTEL-<>	△		NX-<18>BTEL-<1>	○	-
MBS-24LSTE-L<>	△		NX-<18>APFSTEL-<1>	○	注2
MBS-24LPFTEL-<>	△		NX-<18>APFSTEL-<1>	○	注2
MBS-24LPFTEL<>	△		NX-<18>APFBTEL-<1>	○	注2
MBS-24LPFSTEL-<>	△		NX-<24>STEL-<1>	○	-
MBS-24LIPFTEL-<>	△		NX-<24>RECSTEL-<1>	○	注2
MBS-24LIPFSTEL-<>	△		NX-<24>RECBTEL-<1>	○	注2
GX-TEL			NX-<24>IPFSTEL-<1>	○	注2
GX-<18>STEL-<>	○	注3	NX-<24>WPSTEL-<1>	×	-
GX-<18>IPFSTEL-<>	○		NX-<24>IPFBTEL-<1>	○	注2
GX-<18>IPFBTEL-<>	○		NX-<24>BTEL-<1>	○	-
GX-<18>BTEL-<>	○		NX-<24>APFSTEL-<1>	○	注2
GX-<18>APFSTEL-<>	○	注2	NX-<36>STEL-<1>	○	-
GX-<18>APFBTEL-<>	○		NX-<36>IPFSTEL-<1>	○	注2
GX-<24>STEL-<>	○		NX-<36>BTEL-<1>	○	-
GX-<24>RECSTEL-<>	○		NX-<36>APFSTEL-<1>	○	注2
GX-<24>RECBTEL-<>	○		NX-REJU-<1>	○	注3

・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。

・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：在庫部品限り（少数）です

注3：互換品での対応となる場合がございます

機器名		備考	機器名		備考
NX2-TEL			ZX-TEL		
NX2-<18>STEL-<1>	○	-	ZX-<18>STEL-<>	○	-
NX2-<18>IPFBTEL-<1>	○	-	ZX-<24>STEL-<>	○	-
NX2-<18>BTEL-<1>	○	-	ZX-<36>STEL-<>	○	-
NX2-<18>APFSTEL-<1>	○	-	ZX-<24>RECSTEL-<>	○	-
NX2-<18>APFBTEL-<1>	○	-	ZX-<24>WPSTEL-<>	○	-
NX2-<24>STEL-<1>	○	-	ZX-<24>IPFSTEL-<>	○	-
NX2-<24>RECSTEL-<1>	○	-	ZX-REJU-<>	○	-
NX2-<24>RECBTEL-<1>	○	-			
NX2-<24>IPFSTEL-<1>	○	-			
NX2-<24>IPFBTEL-<1>	○	-			
NX2-<24>BTEL-<1>	○	-			
NX2-<24>APFSTEL-<1>	○	-			
NX2-<36>STEL-<1>	○	-			
NX2-<36>BTEL-<1>	○	-			
NX2-<36>APFSTEL-<1>	○	-			
			<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #fff9c4;"> ZX2-TEL/主装置においては、部品調達が出来次第、順次対応致します。 </div>		
A1-TEL					
A1-<18>STEL-<>	○	-			
A1-<18>IPTEL-<1>	○	-			
A1-<24>STEL-<>	○	-			
A1-<24>IPTEL-<1>	○	-			
A1-<24>APFSTEL-<>	○	-			
A1-<24>IPFSTEL-<>	○	-			
A1-<24>WPSTEL-<1>	○	-			
A1-<36>STEL-<>	○	-			
A1-<36>IPTEL-<1>	○	-			
A1-REJU-<1>	○	-			

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
- ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：在庫部品限り（少数）です

注3：互換品での対応となる場合がございます

機器名		備考	機器名		備考
AX-TEL			単体アダプタ		
AX-BTEL<1><>	△	注2	ABS-BSLAP<1>	○	-
AX-ARPBTEL<1><>	×	-	ABS-SSLAP<1>	○	-
			NX-BSLAP<1>	○	-
			NX-SSLAP<1>	○	-
			A1-SSLAP-<1>	○	-
BX2-TEL			ISDNアダプタ		
BX2-STEL-<1><>	○	-	INS×1付V30SLIM<>	○	-
BX2-ARPTTEL-<1><>	○	-	V30 S/T	○	-
BX2-IRPTTEL-<1><>	○	-			
BX2-ARM-<1><>	○	-			
BX2-IRM-<1><>	○	-			
B1-TEL			単体/ドアホン/その他		
A1-<18>STEL-<B1>	○	-	HWD-TEL ハウダィ優V	○	-
A1-<24>APFSTEL-<B1>	○	-	加-バ-ホンS3TEL<>	○	-
A1-<24>IPFSTEL-<B1>	○	-	SL11-BOX	○	-
A1-<18>RECSTEL-<B1>	○	-	U-ドアホンボックス	△	注2
B1-ARM-<1><>	○	-	C-CDH2-<1><>	○	-
			E-VX-DHA	○	-
ZXH-TEL			AT-D770	×	-
ZX-<18>STEL-<H1>	○	-			
ZX-<24>IPFSTEL-<H1>	○	-			
ZX-<24>RECSTEL-<H1>	○	-			

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
- ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：在庫部品限り（少数）です

注3：互換品での対応となる場合がございます

機器名		備考	機器名		備考	
GX-主装置			NXL-10SU-<>	○	注3	
GXSM-1IDSICOU-<1>	○	注3	NXL-20SU-<>	○	-	
GXSM-2ACOU-<1>	○		NXL-24HSDMSU-<1>	○	注3	
GXSM-SLU-<1>	○		NXL-2IDSICOB/EU-<2>	○	注3	
GXSM-SU-<1>	○		NXL-2IDSICOB/SU-<1>	○	注3	
GXL-10SU-<1>	○		NXL-4BU-<1>	○	-	
GXL-20SU-<1>	○		NXL-4BU-<2>	○	注3	
GXL-4BU-<1>	○		NXL-4LDU-<1>	○	注3	
GXL-8ACOU-<1>	○		NXL-8ACOSU-<1>	○	注3	
GXL-8ACOU-<1>	○		NXL-8ACOU-<1>	○	-	
GXL-8ACOSU-<1>	○		NXL-8SLU-<1>	○	注3	
GXL-DTU-<1>	○		NXL-BU-<1>	○	-	
GXL-STU-<2>	○		NXL-DTU-<1>	○	注3	
			NXL-HDSS-<1>	×	-	
NX/NX2-主装置			NXLP-24VCSU-<1>	○	-	
NXM-ME-<1>	○	-	NXLP-MECF-<1>	○	-	
NXS-ME-<1>	○	-	NXLP-VCU-<1>	○	-	
NX2M-ME-<1>	○	-	NXL-SRLCON-<2>	○	-	
NX2S-ME-<1>	○	-	NXL-STU-<>	○	注3	
NXSM-1IDSICOU-<1>	○	注3	N1-主装置			
NXSM-2ACOU-<1>	○	注3	N1S-ME-<1>	○	-	
NXSM-2IDSICOU-<1>	○	注3	N1M-ME-<1>	○	-	
NXSM-4ACOU-<>	○	注3				
NXSM-BU-<>	○	注3				
NXSM-DSYU-<1>	×	-				
NXSM-IPEECSU-<1>	×	-				
NXSM-MMSU-<1>	○	-				
NXSM-POWU-<1>	○	-				
NXSM-PSDU-<1>	○	注3				
NXSM-SLU-<1>	○	注3				
NXSM-SU-<>	○	注3				

・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。

・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：在庫部品限り（少数）です

注3：互換品での対応となる場合がございます

機器名		備考	機器名		備考
A1-主装置			ZXL-2IDSICOBSU-<1>	○	-
A1-MES-<1>	○	-	ZXL-4LDU-<1>	○	-
A1-<8>POLHUB-<1>	○	-	ZXL-8ACOSU-<1>	○	-
A1-<16>POLHUB-<1>	○	-	ZXL-8ACOU-<1>	○	-
A1-10SU-<1>	○	-	ZXL-8SLU-<1>	○	-
A1-1ICOGW-<1>	○	-	ZXL-DTU-<1>	○	-
A1-2ACOGW-<1>	○	-	ZXL-STU-<>	○	-
A1-8VMGW-<1>	○	-	ZXL-SRLCON-<2>	○	-
A1-BRGW-<1>	○	-	ZXL-HDSS-<1>	○	-
A1-PSDGW-<1>	○	-	ZXLP-24VCSU-<1>	○	-
A1-SPOWU-MAIN2	○	-	ZXLP-MECF-<1>	○	-
A1-VADP-<1>	○	-	ZXLP-VCU-<1>	○	-
ZX-主装置			ZX-LT主装置		
ZXM-ME-<1>	○	-	ZXS-LTME-<1>	○	-
ZXS-ME-<1>	○	-	ZXM-LTME-<1>	○	-
ZXL-ME-<1>	○	-			
ZXSM-1IDSICOU-<1>	○	-			
ZXSM-2ACOU-<1>	○	-			
ZXSM-2IDSICOU-<1>	○	-			
ZXSM-4ACOU-<>	○	-			
ZXSM-DSYU-<1>	○	-			
ZXSM-IPEECSU-<1>	○	-			
ZXSM-SDU-<1>	○	-			
ZXSM-PSDU-<1>	○	-			
ZXSM-SLU-<1>	○	-			
ZXSM-SU-<>	○	-			
ZXL-10SU-<>	○	-			
ZXL-20SU-<>	○	-			
ZXL-24HSDMSU-<1>	○	-			
ZXL-2IDSICOB/EU-<2>	○	-			

ZX2-TEL/主装置においては、部品調達が出来次第、順次対応致します。

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
- ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：在庫部品限り（少数）です

注3：互換品での対応となる場合がございます

機器名		備考	機器名		備考
BX/BX2-主装置					
BX-MEPOWU-<1>	○	-			
BX-ACOU-<1>	×	注3			
BX-ICOU-<1>	×	注3			
BX-RSU-<1>	○	注3			
BX-DHCU-<1>	×	注3			
BX2-ME-<1>	○	-			
BX2-AME-<1>	○	-			
BX2-IME-<1>	○	-			
BX2-ACOU-<1>	○	-			
BX2-ICOU-<1>	○	-			
BX2-BRU-<1>	○	-			
BX2-DHCU-<1>	○	-			
B1-主装置					
B1-AME-<2>	○	-			
B1-IME-<2>	○	-			
ZXH-主装置					
ZXH-ME-<1>	○	-			
ZXH-ME-<2>	○	-			
ZXH-IME-<1>	○	-			
ZXH-AME-<1>	○	-			

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
- ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で時間がかかる場合があります。

注1：基板交換を伴う修理は修理不能となります

注2：在庫部品限り（少数）です

注3：互換品での対応となる場合がございます

修理対象機種一覧の制・改訂履歴

改定NO.	制改訂日	制改定の内容
H28-1	2015/12/18	制定
H28-2	2016/2/8	修理対応機種一覧 NO.4の機種を追加 ・GX-24CCLSTEL<2><3>・GX-24CCLBTEL<2><3>
H28-3	2016/11/1	内容変更
H29-1	2017/5/1	内容変更（修理不可）
		・GX-<24>APFS<2>・PてれほんC・FX主装置系・RX2-2SLU-<1> ・カラーカメラホンP2・カラーカメラホンモニターP2・フルワイヤレス
H30-1	2018/2/13	内容変更（修理不可）
		・RX2シリーズ（主装置）・AX主装置内蔵型電話機（RMTEL） ・GXS-BME・ルティ173・2.4Gワイヤレス外部ディスプレイ<P1> ・GX-<24>CCL<2>/<3>
		修理対応機種一覧 機種を追加（αA1シリーズ・αB1シリーズ）
H30-2	2019/1/25	内容変更（修理不可）・DCP-5100/W・2.4Gワイヤレス外部ディスプレイ<P2>
		・MBSシリーズの表示部（LCD）・BX-ARPTTEL・BX-IRPTTELが修理不可
		修理対応機種一覧 機種を追加・DCP-5800/W・P-723PD/W ・フルワイヤレス3・ルティ優V
R1-1	2020/2/14	修理対応機種一覧 機種を追加・αN1シリーズ・C-CDH2-<1><> ・C-TVADP・E-VX-DHA・SL11-BOX<セット>
		内容変更（修理対応）・αGXシリーズ電話機の部品在庫数減に伴う修理対応の変更 ・AXシリーズ電話機の部品在庫数減に伴う修理対応の変更
		・αGXシリーズ主装置 PKG等・GXL-DME-<1>・GXL-MBU-<1> ・GXL-MBSU-<1>の修理不可
		・BX-ARM-<1><>・BX-IRM-<1><>・BX-STEL-<1><>が修理不可
		・ホーム/FAXディスプレイ・2.4Gワイヤレス外部ディスプレイ<S1>・2.4Gワイヤレス外部ディスプレイ<P3> ・アナログディスプレイTEL<S4>が修理不可
		・カラーカメラホン・カラーカメラホン-P2・カラーカメラホンモニター-P2が修理不可

修理対象機種一覧の制・改訂履歴

改定NO.	制改訂日	制改定の内容
R3-1	2020/1/15	修理対応機種一覧 機種を追加 ・ N1S-ME-<1> ・ N1M-ME-<1>
R4-3	2022/3/30	内容の変更 (修理対応) T-350 部品在庫数減に伴う 修理対応の変更
R4-3	2022/3/30	内容の変更 (修理対応) ・ AX主装置内蔵型電話機 (RMTEL) 基板交換を伴う修理は修理不能
R5-1	2023/3/31	修理対応機種一覧 機種を追加 ・ ZX-シリーズ ・ DCP-5900シリーズ ・ P-724シリーズ
		内容変更 (修理不可)
R5-2	2023/11/15	修理対応機種一覧 機種を追加 ・ ZXS-LTME-<1>, ZXM-LTME-<1>
R6-1	2024/5/13	2.4G<P4>、2.4G<P6>、2.4G<P5>、2.4G<P7>、2.4G<P6><S> 2.4G<S3>、部品在庫数減に伴う 修理対応の変更
		DCP-5300、DCP-5400、DCP-5500、DCP-5600 部品在庫数減に伴う 修理対応の変更
		P266SD、P267SD、P268SD、P266PD、P267PD、P720PD、P300C 部品在庫数減に伴う 修理対応の変更
		SL8-TEL、SL10-BOXが修理不可
R7-1	2025/5/20	AT-D39S、P720PD、P721ND、L-300/310、T-350、P300Cが修理不可
		修理対応機種一覧 機種を追加 ・ ZXH-ME-<2>、ZX-<24>IPFSTEL-<H1>、ZX-<24>RECSTEL-<H1>
		内容の変更 (修理対応) OFISTAR S3100 部品在庫数減に伴う 修理対応の変更
R8-1	2026/6/10	内容の変更 (修理対応) ・ 2.4GDCL<P3>、<P4>、<P5>、<P6>、<P7>、<S3>が修理不可 ・ DCP-5300、5400、5500、5600が修理不可 ・ FAX P-266PD、267PD、266SD、268SD、OFISTAR S3100が修理不可 ・ NX-<24>WPSTEL、AX-ARPBTELが修理不可 ・ NXL-HDSS、NXSM-DSYU、NXSM-IPEECSU、AT-D770が修理不可
		内容の変更 (修理対応) ・ AX-BTEL<1>が部品在庫数減に伴う 修理対応の変更 ・ U-ト`アホホ`ツクが部品在庫数減に伴う 修理対応の変更