

## 修理対象機種一覧

- (1) 一部の機種で部品調達が困難となり、修理出来ない場合があります。
- (2) この一覧は、弊社(近畿電機)が製造メーカーより修理移管を受けた商品の対象可能機種一覧です。(記載していない商品及び保証期間内はメーカー修理となります)
- (3) リスト以外の機種の修理 可・否や、不明な点があれば弊社受付担当(0725-41-3902)へお気軽にお申し付けください。

【お願い】 先般、一部製造メーカーで突然、部品供給不可となる事例があり、当一覧に記載の機種であっても修理不能の連絡をさせていただく事がありますが、ご容赦の程お願い申し上げます。

# 修理対象機種一覧 No.1

平成31年1月25日  
近畿電機株式会社

ビジネスホン		備考		ビジネスホン		備考	
MBS 電話機				GX 電話機			
※MBS-TELはLCD部品が在庫無しとなりましたので表示部の修理は不可となりました。				GX-〈18〉BTEL-〈1〉〈〉			
				GX-〈18〉APFBTEL-〈1〉〈〉			
MBS-6LSTEL-〈 〉	△			GX-〈18〉IPFBTEL-〈1〉〈〉			
MBS-6LPFSTEL-〈 〉	△	※注1					
MBS-6LIPFSTEL-〈 〉	△	※注1		GX-〈24〉BTEL-〈1〉〈〉			
				GX-〈24〉APFBTEL-〈1〉〈〉			
MBS-12LSTEL-〈 〉	△			GX-〈24〉IPFBTEL-〈1〉〈〉			
MBS-12LPFSTEL-〈 〉	△			GX-〈24〉RECBTEL-〈1〉〈〉			
MBS-12LIPFSTEL-〈 〉	△						
MBS-12LRASTEL-〈 〉	△			GX-〈36〉BTEL-〈1〉〈〉			
MBS-12LRECSTEL-〈 〉	△	※注1		GX-〈36〉IPFBTEL-〈1〉〈〉			
MBS-12LKRECSTEL-〈 〉	△			※GX-〈2〉型電話機は、ハンドセットが在庫なしの為内部部品の交換対応となります。			
MBS-24LSTEL-〈 〉	△			GX-〈18〉STEL-〈2〉〈〉			
MBS-24LPFSTEL-〈 〉	△	※注1		GX-〈18〉APFSTEL-〈2〉〈〉			
MBS-24LIPFSTEL-〈 〉	△			GX-〈18〉IPFSTEL-〈2〉〈〉		△	※注1
MBS-6LTEL-〈 〉	△			GX-〈24〉STEL-〈2〉〈〉			
MBS-6LPFTEL-〈 〉	△			GX-〈24〉IPFSTEL-〈2〉〈〉		△	※注1
MBS-6LIPFTEL-〈 〉	△	※注1		GX-〈24〉RECSTEL-〈2〉〈〉			
MBS-12LTEL-〈 〉	△			GX-〈36〉STEL-〈2〉〈〉			
MBS-12LPFTEL-〈 〉	△			GX-〈36〉APFSTEL-〈2〉〈〉			
MBS-12LIPFTEL-〈 〉	△			GX-〈36〉IPFSTEL-〈2〉〈〉		△	※注1
MBS-12LRECTEL-〈 〉	△						
MBS-12LKTEL-〈 〉	△	※注1		GX-〈18〉BTEL-〈2〉〈〉			
MBS-12LKRECTEL-〈 〉	△			GX-〈18〉APFBTEL-〈2〉〈〉			
				GX-〈18〉IPFBTEL-〈2〉〈〉			
MBS-24LTEL-〈 〉	△						
MBS-24LPFTEL-〈 〉	△			GX-〈24〉BTEL-〈2〉〈〉		△	※注1
MBS-24LIPFTEL-〈 〉	△	※注1		GX-〈24〉APFBTEL-〈2〉〈〉			
				GX-〈24〉IPFBTEL-〈2〉〈〉		△	※注1
GX 電話機							
GX-〈18〉STEL-〈1〉〈〉				GX-〈36〉BTEL-〈2〉〈〉			
GX-〈18〉APFSTEL-〈1〉〈〉				GX-〈36〉APFBTEL-〈2〉〈〉			
GX-〈18〉IPFSTEL-〈1〉〈〉				GX-〈36〉IPFBTEL-〈2〉〈〉		△	※注1
GX-〈24〉STEL-〈1〉〈〉				NX/NX2 電話機			
GX-〈24〉APFSTEL-〈1〉〈〉				NX-〈18〉STEL-〈1〉〈〉〈〉			
GX-〈24〉IPFSTEL-〈1〉〈〉				NX-〈18〉APFSTEL-〈1〉〈〉			
GX-〈24〉RECSTEL-〈1〉〈〉				NX-〈18〉IPFSTEL-〈1〉〈〉			
GX-〈24〉RASTEL-〈1〉〈〉		△	※注1				
				NX-〈24〉STEL-〈1〉〈〉			
GX-〈36〉STEL-〈1〉〈〉				NX-〈24〉APFSTEL-〈1〉〈〉			
GX-〈36〉IPFSTEL-〈1〉〈〉		△	※注1	NX-〈24〉IPFSTEL-〈1〉〈〉			
				NX-〈24〉RECSTEL-〈1〉〈〉			

(注)

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
- ・リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
- ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。      ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。
- ※注3: 在庫部品(少数)限りです。      ※注4: 互換品への交換対応の可能性が有ります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。  
TEL:0725-41-3902

# 修理対象機種一覧 No.2

平成31年1月25日  
近畿電機株式会社

ビジネスホン	備考	ビジネスホン	備考
NX/NX2 電話機		NX2-<36>BTEL-<1><>	
NX-<36>STEL-<1><>		NX2-<36>APFBTEL-<1><>	
NX-<36>APFSTEL-<1><>		NX2-<36>BTEL-<1><>	
NX-<36>IPFSTEL-<1><>		NX2-<36>IPFBTEL-<1><>	
NX-<18>BTEL-<1><>		NX2-<18>IPTEL-<1><>	
NX-<18>APFBTEL-<1><>		NX2-<24>IPTEL-<1><>	
NX-<18>IPFBTEL-<1><>		NX2-<36>IPTEL-<1><>	
NX-<24>BTEL-<1><>		A1 電話機	
NX-<24>APFBTEL-<1><>		A1-<18>STEL-<1>/<2><>	
NX-<24>IPFBTEL-<1><>		A1-<24>STEL-<1>/<2><>	
NX-<24>RECBTEL-<1><>		A1-<24>APFSTEL-<1>/<2><>	
		A1-<24>IPFSTEL-<1>/<2><>	
NX-<36>BTEL-<1><>		A1-<24>WPSTEL-<1>/<2><>	
NX-<36>APFBTEL-<1><>		A1-<36>STEL-<1>/<2><>	
NX-<36>IPFBTEL-<1><>		A1-<18>IPTEL-<1>/<2><>	
		A1-<24>IPTEL-<1>/<2><>	
NX-<18>IPTEL-<1><>		A1-<36>IPTEL-<1>/<2><>	
NX-<24>IPTEL-<1><>			
NX-<36>IPTEL-<1><>		AX 電話機	
		AX-ARPB TEL<1><>	
NX-HEADSET-<1>		AX-B TEL<1><>	
NX-REJU-<1>			
		BX/BX2/B1 電話機(主装置内蔵型電話機)	
NX2-<18>STEL-<1><>		BX-ARM-<1><>	
NX2-<18>APFSTEL-<1><>		BX-IRM-<1><>	
NX2-<18>IPFSTEL-<1><>		BX-STEL-<1><>	
		BX-ARPTTEL-<1><>	× 修理不能
NX2-<24>STEL-<1><>		BX-IRPTTEL-<1><>	× 修理不能
NX2-<24>APFSTEL-<1><>		BX-DHCU-<1>	
NX2-<24>IPFSTEL-<1><>			
NX2-<24>RECSTEL-<1><>		BX2-ARM-<1><>	
		BX2-IRM-<1><>	
NX2-<36>STEL-<1><>		BX2-STEL-<1><>	
NX2-<36>APFSTEL-<1><>		BX2-ARPTTEL<1><>	
NX2-<36>IPFSTEL-<1><>		BX2-IRPTTEL-<1><>	
		BX2-DHCU-<1>	
NX2-<18>BTEL-<1><>			
NX2-<18>APFBTEL-<1><>		B1-ARM-<1><>	
NX2-<18>IPFBTEL-<1><>		A1-<18>STEL-<B1><>	
NX2-<24>BTEL-<1><>		A1-<24>APFSTEL-<B1><>	
NX2-<24>APFBTEL-<1><>		A1-<24>IPFSTEL-<B1><>	
NX2-<24>IPFBTEL-<1><>		A1-<18>RECSTEL-<B1><>	
NX2-<24>RECBTEL-<1><>			

(注)

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
  - ・リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
  - ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。      ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。  
 ※注3: 在庫部品(少数)限りです。      ※注4: 互換品への交換対応の可能性あります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。  
 TEL:0725-41-3902

# 修理対象機種一覧 No.3

平成31年1月25日  
近畿電機株式会社

主装置	備考	主装置	備考
GXL 主装置		GXSM-2ACOU-〈1〉	※注4
GXL-ME-〈1〉/〈2〉		GXSM-1IDSICOU-〈1〉	※注4
GXL-EME-〈1〉			
GXL-DME-〈1〉		GXSM-SU-〈1〉	※注4
		GXSM-BU-〈1〉	※注4
GXL-CCU-〈1〉/〈2〉			
GXL-MECF-〈2〉		GXSM-PSDU-〈1〉/〈2〉	※注4
GXL-CCEU-B-〈1〉		GXSM-SLU-〈1〉	※注4
GXL-CCEU-BC-〈1〉			
		NX/NX2-L/LP 主装置	
GXL-MEPOWU-〈1〉		NXL-ME-〈1〉	
GXL-EMEPOWU-〈1〉		NXL-DME-〈1〉	
		NXL-EME-〈1〉	
GXL-8SIPLICENSEU-〈1〉		NXP-ME-〈1〉	
GXL-16SIPLICENSEU-〈1〉		NXP-EME-〈1〉	
GXL-24SIPLICENSEU-〈1〉		NXLP-LEGACYGWME-〈1〉	
GXL-8ACOU-〈1〉	※注4	NX2L-ME	
GXL-8ACOSU-〈1〉	※注4	NX2P-ME-〈E1〉	
GXL-2IDSICOB/EU-〈1〉	※注4	NX2LP-LEGACYGWME-〈1〉	
GXL-2IDSICOBUSU-〈1〉	※注4		
GXL-8PFU-〈1〉		NXL-MEPOWU-〈1〉	
		NXL-EMEPOWU-〈1〉	
GXL-4LDU-〈1〉		NXL-MELC-〈1〉	
GXL-4SRDU-〈1〉		NXL-TCCU-〈1〉	
GXL-4PLPBRUSU-〈1〉		NXL-TCCEU-〈1〉	
GXL-TDMU-〈1〉		NXLP-MECF-〈1〉	
GXL-10SU-〈1〉	※注4	NX2LP-CCU-〈1〉	
GXL-20SU-〈1〉	※注4	NX2LP-MECF-〈1〉	
GXL-BU-〈1〉	※注4	NX2LP-CEU-〈1〉	
GXL-4BU-〈1〉	※注4		
		NXLP-VCU-〈1〉	
GXL-8SLU-〈1〉	※注4	NXLP-24VCSU-〈1〉	
GXL-RINGU-〈1〉	※注4	NXL-VOIPU-〈1〉	
GXL-MBU-〈1〉		NXL-24VOIPSU-〈1〉	
GXL-MBSU-〈1〉		NXL-ATTACH-〈1〉	
GXL-DTU-〈1〉	※注4	NXLP-RSU-〈2〉	
GXL-STU-〈1〉/〈2〉	※注4		
GXL-BAU-〈1〉		NXL-VMSET-〈2〉	
		NXL-8VMU-〈2〉	
		NXL-100HSDMSU-〈1〉	
GXS/M 主装置			
GXS-SME-〈1〉			
GXM-ME-〈1〉/〈2〉			
GXS-POWU-〈1〉			
GXM-POWU-〈2〉			

(注)

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
  - ・リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
  - ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。      ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。  
 ※注3: 在庫部品(少数)限ります。      ※注4: 互換品への交換対応の可能性あります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。  
**TEL:0725-41-3902**

# 修理対象機種一覧 No.4

平成31年1月25日  
近畿電機株式会社

主装置	備考	主装置	備考
NX/NX2-L/LP 主装置		NXSM-BU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXL-8ACOU-〈1〉		NXSM-IPEU-〈1〉	
NXL-8ACOSU-〈1〉		NXSM-IPESU-〈1〉	
NXL-2IDSICOB/EU-〈1〉/〈2〉	※注4	NXSM-IPEECSU-〈1〉	
NXL-2IDSICOBUSU-〈1〉		NXSM-SLU-〈1〉	
NXL-ICOP/E・TTCU-〈1〉/〈2〉		NXSM-PSDU-〈1〉	
		NXSM-COTR-〈1〉	
NXL-BAU-〈1〉		NXSM-VMU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXL-DTU-〈1〉		NXSM-VMSU-〈1〉	
NXL-STU-〈1〉/〈2〉	※注4	NXSM-DSYU-〈1〉	
NXL-DSYU-〈1〉		NXSM-CIDRU-〈1〉	
NXL-4LDU-〈1〉			
NXL-4SRDU-〈1〉		A1主装置	
NXL-4PLPBRUSU-〈1〉		A1-MES-〈1〉	
		A1-1ICOGW-〈1〉	
NXL-10SU-〈1〉/〈2〉	※注4	A1-2ACOGW-〈1〉	
NXL-20SU-〈1〉/〈2〉	※注4	A1-10SU-〈1〉	
NXL-BU-〈1〉/〈2〉	※注4	A1-PSDGW-〈1〉	
NXL-4BU-〈1〉/〈2〉	※注4	A1-VADP-〈1〉	
NXL-8SLU-〈1〉		A1-8VMGW-〈1〉	
NXL-4SLSU-〈1〉		A1-IPCONS-〈1〉	
NXL-8LLU-〈1〉		A1-〈8〉POLHUB-〈1〉	
NXL-8PFU-〈1〉		A1-〈16〉POLHUB-〈1〉	
NXL-RINGLU-〈1〉		A1-IPCONS-〈1〉	
		BX/BX2/B1 主装置	
NX-FBE-〈1〉/〈2〉		BX-IME-〈1〉	
NX-FBC-〈1〉/〈2〉		BX-AME-〈1〉	
NXL-HTEL-〈1〉-〈1〉			
NXL-HTEL-〈2〉-〈1〉			
NXL-HDSS-〈1〉		BX2-ME-〈1〉	
NXLP-PSDUBOX-〈1〉		BX2-AME-〈1〉	
		BX2-IME-〈1〉	
NX/NX2-S/M 主装置			
NXS-ME-〈1〉		BX-ACOU-〈1〉	※注4
NXM-ME-〈1〉		BX-ICOU-〈1〉	※注4
		BX2-ACOU-〈1〉	
NX2S-ME-〈1〉		BX2-ICOU-〈1〉	
NX2M-ME-〈1〉			
		B1-ME-〈1〉	
NXSM-POWU-〈1〉		B1-AME-〈1〉/〈2〉	
NXSM-BCU-〈1〉			
NXSM-2ACOU-〈1〉			
NXSM-4ACOU-〈1〉/〈2〉	※注4		
NXSM-1IDSICOU-〈1〉			
NXSM-2IDSICOU-〈1〉			
NXSM-SU-〈1〉/〈2〉	※注4		

(注)

- ・ リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
  - ・ リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
  - ・ 修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。      ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。  
 ※注3: 在庫部品(少数)限りです。      ※注4: 互換品への交換対応の可能性あります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。  
 TEL:0725-41-3902

# 修理対象機種一覧 No5

平成31年1月25日  
近畿電機株式会社

コードレス	備考		ファックス	備考	
ホームコードレス			ホームファックス		
DCP-5100/W	×	修理不能	FAX P262DCL	△	LCDu/操作基板不可
DCP-5300/W			FAX P263CL	△	
DCP-5400P/PW			FAX P264DCL	△	
DCP-5500P/PW			FAX P265DCL	△	ハンドセット不可
DCP-5600P/PW					
DCP-5700P/PW			FAX P-754LC	△	LCD不可
DCP-5800P/PW			FAX P755	△	
			FAX P756	△	ハンドスキャナコード不可
2.4Gデジタルコードレス<P2>	×	修理不能	FAX P757 II / III	△	
2.4Gデジタルコードレス<P3>					
2.4Gデジタルコードレス<P4>			FAX P-266SD		
2.4Gデジタルコードレス<P6>			FAX P-267SD		
2.4Gデジタルコードレス<P7>			FAX P-268SD		
1.9Gデジタルコードレス<P1>			FAX P721NDW/ND	△	※注3
1.9Gデジタルコードレス<P2>					
			FAX P-266PD/W		
			FAX P-720PD/W		
チューケイアンテナ2			FAX P-267PD/W		
チューケイアンテナ3			FAX P-722PD/W		
			FAX P-723PD/W		
ファックスコードレス			ビジネスファックス		
アナログコードレスTEL<S4>	△	※注3	FAX L300		
			FAX L310		
2.4Gデジタルコードレス<S1>	△	※注1			
2.4Gデジタルコードレス<S2>			FAX T350		
2.4Gデジタルコードレス<S3>			FAX T360		
アナログコードレスTEL<P1>	△	※注3	OFFISTAR S3100		
2.4Gデジタルコードレス<P2>	×	修理不能	OFFISTAR P300C		
2.4Gデジタルコードレス<P4>					
2.4Gデジタルコードレス<P5>					
2.4Gデジタルコードレス<P6>					
2.4Gデジタルコードレス<P7>					
1.9Gデジタルコードレス<P1>					
1.9Gデジタルコードレス<P2>					

(注)

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
  - ・リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
  - ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。      ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。  
 ※注3: 在庫部品(少数)限ります。      ※注4: 互換品への交換対応の可能性がります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。  
 TEL:0725-41-3902

# 修理対象機種一覧 No.6

平成31年1月25日  
近畿電機株式会社

INSメイト/単体アダプタ	備考		備考	
INSメイト V-30 Slim				
ABS-SSLAP-〈1〉				
ABS-BSLAP-〈1〉				
NX-SSLAP-〈1〉				
NX-BSLAP-〈1〉				
A1-SSLAP-〈1〉				
A1-IPSLAP-〈1〉				
ドアホンBOX等	備考			
カラ-カメラドアホン-P2	△	※注3		
カラ-カメラドアホンモニター-P2	△	※注3		
U-ドアホンボックス				
E-ドアホン-S〈C〉/〈H〉	△	※注2・注4		
Pテレホン	備考			
675A TEL	■			
675SA TEL	■			
PテレホンC2	△	※注2		
福祉/単体				
SL8-TEL	△	※注3		
SL8-BOX	△	※注3		
SL8-ハンドフリーボックス	△	※注3		
SL10-BOX〈セット〉				
SL10-ハンドフリーボックス				
ハウディ・クローバーホン-〈S3〉TEL				
ハウディ優V				
600系 TEL	■			
601系 TEL	■			
900-P TEL	■			
特殊機器	備考			
AT-D770				
NTT・AT-D39S2				
ブロードバンド機器 他	備考			
ササンクロスGWサーバー GL2	△			

(注)

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
  - ・リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
  - ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。      ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。  
 ※注3: 在庫部品(少数)限りです。      ※注4: 互換品への交換対応の可能性が有ります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。  
 TEL:0725-41-3902

