

修理対象機種一覧

- (1) 一部の機種で部品調達が困難となり、修理出来ない場合があります。
- (2) この一覧は、弊社(近畿電機)が製造メーカより修理移管を受けた商品の対象可能機種一覧です。(記載していない商品及び保証期間内はメーカ修理となります)
- (3) リスト以外の機種の修理 可・否や、不明な点があれば弊社受付担当(0725-41-3902)へお気軽にお申し付けください。

【お願い】 先般、一部製造メーカで突然、部品供給不可となる事例があり、当一覧に記載の機種であっても修理不能の連絡をさせていただく事がありますが、ご容赦の程お願い申し上げます。

修理対象機種一覧 No.1

平成29年5月1日
近畿電機株式会社

ビジネスホン		備考		ビジネスホン		備考	
MBS 電話機				GX 電話機			
MBS-6LSTEL-<>				GX-<24>BTEL-<1>			
MBS-6LPFSTEL-<>	△	※注1		GX-<24>APFBTEL-<1>			
MBS-6LIPFSTEL-<>	△	※注1		GX-<24>IPFBTEL-<1>			
				GX-<24>RECBTEL-<1>			
MBS-6LTEL-<>							
MBS-6LPFTEL-<>				GX-<36>STEL-<1>			
MBS-6LIPFTEL-<>	△	※注1		GX-<36>IPFSTEL-<1>	△	※注1	
MBS-12LSTEL-<>				GX-<36>BTEL-<1>			
MBS-12LPFSTEL-<>				GX-<36>IPFBTEL-<1>			
MBS-12LIPFSTEL-<>							
MBS-12LRASTEL-<>							
MBS-12LRECSTEL-<>	△	※注1		GX-<18>STEL-<2>			
MBS-12LKRECSTEL-<>				GX-<18>APFSTEL-<2>			
				GX-<18>IPFSTEL-<2>	△	※注1	
MBS-12LTEL-<>							
MBS-12LPFTEL-<>				GX-<18>BTEL-<2>			
MBS-12LIPFTEL-<>				GX-<18>APFBTEL-<2>			
MBS-12LRECTEL-<>				GX-<18>IPFBTEL-<2>			
MBS-12LKTEL-<>	△	※注1					
MBS-12LKRECTEL-<>				GX-<24>STEL-<2>			
				GX-<24>IPFSTEL-<2>	△	※注1	
MBS-24LSTEL-<>				GX-<24>RECSTEL-<2>			
MBS-24LPFSTEL-<>	△	※注1					
MBS-24LIPFSTEL-<>				GX-<24>BTEL-<2>	△	※注1	
				GX-<24>APFBTEL-<2>			
MBS-24LTEL-<>				GX-<24>IPFBTEL-<2>	△	※注1	
MBS-24LPFTEL-<>							
MBS-24LIPFTEL-<>	△	※注1		GX-<36>STEL-<2>			
				GX-<36>APFSTEL-<2>			
				GX-<36>IPFSTEL-<2>	△	※注1	
GX 電話機							
GX-<18>STEL-<1>							
GX-<18>APFSTEL-<1>				GX-<36>BTEL-<2>			
GX-<18>IPFSTEL-<1>				GX-<36>APFBTEL-<2>			
				GX-<36>IPFBTEL-<2>	△	※注1	
GX-<18>BTEL-<1>							
GX-<18>APFBTEL-<1>							
GX-<18>IPFBTEL-<1>							
GX-<24>STEL-<1>							
GX-<24>APFSTEL-<1>							
GX-<24>IPFSTEL-<1>							
GX-<24>RECSTEL-<1>							
GX-<24>RASTEL-<1>	△	※注1					

(注)

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
 - ・リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
 - ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。 ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。
 ※注3: 在庫部品(少数)限りです。 ※注4: 互換品への交換対応の可能性が有ります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。
 TEL:0725-41-3902

修理対象機種一覧 No.2

平成29年5月1日
近畿電機株式会社

ビジネスホン	備考	ビジネスホン	備考
NX/NX2 電話機		NX2-〈24〉BTEL-〈1〉	
NX-〈18〉STEL-〈1〉		NX2-〈24〉APFBTEL-〈1〉	
NX-〈18〉APFSTEL-〈1〉		NX2-〈24〉IPFBTEL-〈1〉	
NX-〈18〉IPFSTEL-〈1〉		NX2-〈24〉RECBTEL-〈1〉	
NX-〈18〉BTEL-〈1〉		NX2-〈36〉STEL-〈1〉	
NX-〈18〉APFBTEL-〈1〉		NX2-〈36〉APFSTEL-〈1〉	
NX-〈18〉IPFBTEL-〈1〉		NX2-〈36〉IPFSTEL-〈1〉	
NX-〈24〉STEL-〈1〉		NX2-〈36〉BTEL-〈1〉	
NX-〈24〉APFSTEL-〈1〉		NX2-〈36〉APFBTEL-〈1〉	
NX-〈24〉IPFSTEL-〈1〉		NX2-〈36〉BTEL-〈1〉	
NX-〈24〉RECSTEL-〈1〉		NX2-〈36〉IPFBTEL-〈1〉	
NX-〈24〉BTEL-〈1〉		NX2-〈18〉IPTEL-〈1〉	
NX-〈24〉APFBTEL-〈1〉		NX2-〈24〉IPTEL-〈1〉	
NX-〈24〉IPFBTEL-〈1〉		NX2-〈36〉IPTEL-〈1〉	
NX-〈24〉RECBTEL-〈1〉			
NX-〈36〉STEL-〈1〉		BX/BX2 電話機(主装置内蔵型電話機)	
NX-〈36〉APFSTEL-〈1〉		BX-ARM-〈1〉	
NX-〈36〉IPFSTEL-〈1〉		BX-IRM-〈1〉	
		BX-STEL-〈1〉	
NX-〈36〉BTEL-〈1〉		BX-ARPTEL-〈1〉	
NX-〈36〉APFBTEL-〈1〉		BX-IRPTEL-〈1〉	
NX-〈36〉IPFBTEL-〈1〉		BX-DHCU-〈1〉	※注4
NX-〈18〉IPTEL-〈1〉		BX2-ARM-〈1〉	
NX-〈24〉IPTEL-〈1〉		BX2-IRM-〈1〉	
NX-〈36〉IPTEL-〈1〉		BX2-STEL-〈1〉	
		BX2-ARPTEL-〈1〉	
NX-HEADSET-〈1〉		BX2-IRPTEL-〈1〉	
NX-REJU-〈1〉		BX2-DHCU-〈1〉	
NX2-〈18〉STEL-〈1〉			
NX2-〈18〉APFSTEL-〈1〉			
NX2-〈18〉IPFSTEL-〈1〉			
NX2-〈18〉BTEL-〈1〉			
NX2-〈18〉APFBTEL-〈1〉			
NX2-〈18〉IPFBTEL-〈1〉			
		AX 電話機(主装置内蔵型電話機)	
NX2-〈24〉STEL-〈1〉		AX-ARMB TEL<1>	△ ※注3
NX2-〈24〉APFSTEL-〈1〉		AX-IRMB TEL<1>	△ ※注3
NX2-〈24〉IPFSTEL-〈1〉		AX-ARPB TEL<1>	
NX2-〈24〉RECSTEL-〈1〉		AX-B TEL<1>	

(注)

- ・ リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
 - ・ リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
 - ・ 修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。 ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。
 ※注3: 在庫部品(少数)限りです。 ※注4: 互換品への交換対応の可能性が有ります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。
 TEL:0725-41-3902

修理対象機種一覧 No.3

平成29年5月1日
近畿電機株式会社

主装置	備考	主装置	備考
NX/NX2-L/LP 主装置		NXL-10SU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXL-ME-〈1〉		NXL-20SU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXL-DME-〈1〉		NXL-BU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXL-EME-〈1〉		NXL-4BU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXP-ME-〈1〉		NXL-8SLU-〈1〉	
NXP-EME-〈1〉		NXL-4SLSU-〈1〉	
NXLP-LEGACYGWME-〈1〉		NXL-8LLU-〈1〉	
		NXL-8PFU-〈1〉	
NX2L-ME		NXL-RINGLU-〈1〉	
NX2P-ME-〈E1〉			
NX2LP-LEGACYGWME-〈1〉		NX-FBE-〈1〉/〈2〉	
		NX-FBC-〈1〉/〈2〉	
NXL-MEPOWU-〈1〉			
NXL-EMEPOWU-〈1〉		NXL-HTEL-〈1〉-〈1〉	
NXL-MELC-〈1〉		NXL-HTEL-〈2〉-〈1〉	
NXL-TCCU-〈1〉		NXL-HDSS-〈1〉	
NXL-TCCEU-〈1〉		NXLP-PSDUBOX-〈1〉	
NXLP-MECF-〈1〉			
		NX/NX2-S/M 主装置	
NX2LP-CCU-〈1〉		NXS-ME-〈1〉	
NX2LP-MECF-〈1〉		NXM-ME-〈1〉	
NX2LP-CEU-〈1〉			
		NX2S-ME-〈1〉	
NXLP-VCU-〈1〉		NX2M-ME-〈1〉	
NXLP-24VCSU-〈1〉			
NXL-VOIPU-〈1〉		NXSM-POWU-〈1〉	
NXL-24VOIPSU-〈1〉		NXSM-BCU-〈1〉	
NXL-ATTACH-〈1〉			
NXLP-RSU-〈2〉		NXSM-2ACOU-〈1〉	
		NXSM-4ACOU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXL-VMSET-〈2〉		NXSM-1IDSICOU-〈1〉	
NXL-8VMU-〈2〉		NXSM-2IDSICOU-〈1〉	
NXL-100HSDMSU-〈1〉			
		NXSM-SU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXL-8ACOU-〈1〉		NXSM-BU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXL-8ACOSU-〈1〉			
NXL-2IDSICOB/EU-〈1〉/〈2〉	※注4	NXSM-IPEU-〈1〉	
NXL-2IDSICOBSU-〈1〉		NXSM-IPESU-〈1〉	
NXL-ICOP/E・TTCU-〈1〉/〈2〉		NXSM-IPEECSU-〈1〉	
NXL-BAU-〈1〉		NXSM-SLU-〈1〉	
NXL-DTU-〈1〉		NXSM-PSDU-〈1〉	
NXL-STU-〈1〉/〈2〉	※注4	NXSM-COTR-〈1〉	
NXL-DSYU-〈1〉		NXSM-VMU-〈1〉/〈2〉	※注4
NXL-4LDU-〈1〉		NXSM-VMSU-〈1〉	
NXL-4SRDU-〈1〉		NXSM-DSYU-〈1〉	
NXL-4PLPBRUSU-〈1〉		NXSM-CIDRU-〈1〉	

(注)

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
 - ・リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
 - ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。 ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。
 ※注3: 在庫部品(少数)限りです。 ※注4: 互換品への交換対応の可能性がります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。
 TEL:0725-41-3902

修理対象機種一覧 No.4

平成29年5月1日
近畿電機株式会社

主装置	備考	主装置	備考
GXL 主装置		GXS/M 主装置	
GXL-ME-〈1〉/〈2〉		GXS-SME-〈1〉	
GXL-EME-〈1〉		GXS-BME-〈1〉	
GXL-DME-〈1〉			
		GXM-ME-〈1〉/〈2〉	
GXL-CCU-〈1〉/〈2〉			
GXL-MECF-〈2〉		GXS-POWU-〈1〉	
GXL-CCEU-B-〈1〉		GXM-POWU-〈2〉	
GXL-CCEU-BC-〈1〉			
		GXSM-2ACOU-〈1〉	※注4
GXL-MEPOWU-〈1〉		GXSM-1IDSICOU-〈1〉	※注4
GXL-EMEPOWU-〈1〉			
		GXSM-SU-〈1〉	※注4
GXL-8SIPLICENSEU-〈1〉		GXSM-BU-〈1〉	※注4
GXL-16SIPLICENSEU-〈1〉			
GXL-24SIPLICENSEU-〈1〉		GXSM-PSDU-〈1〉/〈2〉	※注4
		GXSM-SLU-〈1〉	※注4
GXL-8ACOU-〈1〉	※注4	BX/BX2 主装置	
GXL-8ACOSU-〈1〉	※注4	BX-IME-〈1〉	
GXL-2IDSICOB/EU-〈1〉	※注4	BX-AME-〈1〉	
GXL-2IDSICOBSU-〈1〉	※注4		
GXL-8PFU-〈1〉		BX2-ME-〈1〉	
		BX2-AME-〈1〉	
GXL-4LDU-〈1〉		BX2-IME-〈1〉	
GXL-4SRDU-〈1〉			
GXL-4PLPBRSU-〈1〉		BX-ACOU-〈1〉	※注4
GXL-TDMU-〈1〉		BX-ICOU-〈1〉	※注4
GXL-10SU-〈1〉	※注4	BX2-ACOU-〈1〉	
GXL-20SU-〈1〉	※注4	BX2-ICOU-〈1〉	
GXL-BU-〈1〉	※注4	他 主装置	
GXL-4BU-〈1〉	※注4	RX2-ボタンデンワME-〈1〉	△ ※注3
GXL-8SLU-〈1〉	※注4	RX2-POWU-〈 〉	
GXL-RINGU-〈1〉	※注4	RX2-MMSU-〈1〉	△ ※注3
GXL-MBU-〈1〉			
GXL-MBSU-〈1〉		RX2-4COU-〈1〉	△ ※注3
GXL-DTU-〈1〉	※注4	RX2-10SU-〈1〉	
GXL-STU-〈1〉/〈2〉	※注4	RX2-BU-〈1〉	
GXL-BAU-〈1〉			

(注)

- ・ リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
 - ・ リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
 - ・ 修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。 ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。
 ※注3: 在庫部品(少数)限りです。 ※注4: 互換品への交換対応の可能性が有ります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。
 TEL:0725-41-3902

修理対象機種一覧 No.5

平成29年5月1日
近畿電機株式会社

ホームコードレス	備考		ビジネスコードレス	備考	
DCP-5100/W			GX-〈24〉CCLSTEL-〈2〉		
DCP-5300/W			GX-〈24〉CCLBTEL-〈2〉		
DCP-5400P/PW			GX-〈36〉CCLSTEL-〈2〉		
DCP-5500P/PW			GX-〈36〉CCLBTEL-〈2〉		
DCP-5600P/PW					
DCP-5700P/PW			GX-〈24〉CCLSTEL-〈3〉		
			GX-〈24〉CCLBTEL-〈3〉		
			GX-〈36〉CCLSTEL-〈3〉		
2.4Gデジタルコードレス〈P2〉			GX-〈36〉CCLBTEL-〈3〉		
2.4Gデジタルコードレス〈P3〉					
2.4Gデジタルコードレス〈P4〉					
2.4Gデジタルコードレス〈P6〉					
2.4Gデジタルコードレス〈P7〉					
1.9Gデジタルコードレス〈P1〉					
チュウケイアンテナ					
チュウケイアンテナ II					

(注)

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
 - ・リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
 - ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。 ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。
 ※注3: 在庫部品(少数)限りです。 ※注4: 互換品への交換対応の可能性が有ります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。
TEL:0725-41-3902

修理対象機種一覧 No.6

平成29年5月1日
近畿電機株式会社

ホームファックス	備考		INSメイト等	備考
FAX P262DCL	△	LCDu/操作基板不可	INSメイト V-30 Slim	
FAX P263CL	△			
FAX P264DCL	△			
FAX P265DCL	△	ハンドセット不可	ABS-SSLAP-〈1〉	
			ABS-BSLAP-〈1〉	
FAX P-754LC	△	LCD不可	NX-SSLAP-〈1〉	
FAX P755	△	ハンズキャナコード不可	NX-BSLAP-〈1〉	
FAX P756	△			
FAX P757 II / III	△			
			ドアホンBOX等	備考
			カラーカメラドアホン-P2	△ ※注3
FAX P-266SD			カラーカメラドアホンモニター-P2	△ ※注3
FAX P-267SD				
FAX P-268SD				
FAX P721NDW/ND			U-ドアホンボックス	
FAX P-266PD			E-ドアホン-S<C>/<H>	
FAX P-720PD				
FAX P-267PD			Pテレホン	備考
FAX P-722PD			675A TEL	■
			675SA TEL	■
アナログコードレスTEL<S4>	△	※注3	PテレホンC2	△ ※注2
2.4Gデジタルコードレス<S1>	△	※注1	福祉/単体	
2.4Gデジタルコードレス<S2>			SL8-TEL	△ ※注3
2.4Gデジタルコードレス<S3>			SL8-BOX	△ ※注3
			SL8-ハンドフリーボックス	△ ※注3
アナログコードレスTEL<P1>				
			SL10-BOX<セット>	
2.4Gデジタルコードレス<P1>	△	キートップ不良不可	SL10-ハンドフリーボックス	
2.4Gデジタルコードレス<P2>				
2.4Gデジタルコードレス<P4>			ハウディ・クローバーホン-〈S3〉TEL	
2.4Gデジタルコードレス<P5>				
2.4Gデジタルコードレス<P6>			ハウディ ユウ3 TEL<H>/<W>	△ ※注3
2.4Gデジタルコードレス<P7>				
			600系 TEL	■
1.9Gデジタルコードレス<P1>			601系 TEL	■
			900-P TEL	■
ビジネスファックス	備考			
FAX L300			特殊機器	備考
FAX L310			AT-D770	
			NTT・AT-D39S2	
FAX T350				
FAX T360			プロードハンド機器	備考
			サザンクロスGWサーバー GL2	△
OFFISTAR S3100				
OFFISTAR P300C				

(注)

- ・リスト内に△印のある機種は診断の結果、修理出来ない場合があります。
 - ・リスト内に■印のある機種はレンタル商品となります。
 - ・修理期間は回答後7営業日以内としますが、雷害時期や部品調達の関係で、時間がかかる場合があります。
- ※注1: 基板交換を伴う修理(破損、腐食等)は不可です。 ※注2: 筐体(内部)破損は不可です。
 ※注3: 在庫部品(少数)限りです。 ※注4: 互換品への交換対応の可能性がります。

上記以外の機種についても修理のご相談に応じますのでご連絡ください。
 TEL:0725-41-3902

